



- Remisión - VERSIÓN 4.0

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión
2025-07-07 11:57:13

Folio Fiscal

Emisor

RFC: LUGC8011178V8
 Razón Social: CECILIO LUGO GOMEZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 83050

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
		99 - Por definir

Receptor

RFC: KSC9603286X6
 Razón Social: K S COMERCIAL
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal Receptor: 83188

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	MOTOR DE ARRANQUE MONTACARGAS TOYOTA ClaveProdServ - 24101629 - Accesorios o suministros de elevador forklift o transportador vertical Objeto Imp: No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,245.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$839.20	5,245.00	5,245.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	M.O. REPARACION DE FALLA EN SISYEMA DE IGNICION DE INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ClaveProdServ - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos Objeto Imp: No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$256.00	1,600.00	1,600.00
1.00	H87 - Pieza	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ClaveProdServ - 24101629 - Accesorios o suministros de elevador forklift o transportador vertical Objeto Imp: No. ID: Impuestos:	1,680.00	1,680.00

TOTAL EN LETRA:
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 MXN
 TIANGUIS DEL PISO PERISUR

Subtotal	8,525.00 MXN
IVAT 0.160000	1,095.20 MXN
Total	9,620.20 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no posee validez fiscal.