



Cliente	KURODA			
Contacto	KURODA			
Teléfono	6673902296			
Modelo	Vehículo	Número de serie (VIN)	Placa	Kilometraje
2022	YARIS SEDAN CORE MT	MR2B29F39N1247150	VJF638C	42623
Orden	Asesor de servicio			
V00000724	3 FLERIDA MEJIA			

Vigencia: 13/08/2025 al 12/09/2025

Técnico	Descripción	Clasificación	Número de parte	Existencia	Comentarios	Importancia	Cantidad Horas	Precio	Subtotal
	Reemplazo de banda de motor	1 M.O. REPARACIÓN		0.00			1.00	\$745.69	\$745.69
	BANDA DE MOTOR YARIS 17-22	1 REFACCIONES	90916T2047	2.00			1.00	\$529.76	\$529.76
Subtotal								\$1,275.45	
IVA del trabajo									204.07
Total del trabajo								1,479.52	